

Symbol LS 9208 USB



SET DEFAULTS

Après les « Bips » de validation
débrancher et rebrancher le scanner.



French, Windows

Après les « Bips » de validation
débrancher et rebrancher le scanner.

Pour ajouter la touche ENTREE



SCAN OPTIONS



<DATA><SUFFIX>



ENTER